

**LLEGADA NORMALIZADA
POR INSTRUMENTOS (STAR) - OACI**

GEBED 2

Cruzar ASI a FL140 o por debajo, seguir en RDL160 ASI (HDG 160°), para cruzar posición GEBED (35 DME / RDL 340 SCO) a FL070 o por debajo, proseguir a MUMOP (11DME / RDL 340 SCO) a FL040 o superior, continuar según instrucciones del ATC.