

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

STAR CEDRO 4

Cruzar CEDRO a FL200 o por encima, seguir en RDL 108 ASI (HDG 288°), para cruzar ASI VOR a FL200 o por encima.

Seguir en RDL 300 ASI (HDG 300°) hasta ESEDI entre FL250 y FL200, virar a la derecha en RDL 157 SLS (HDG 335°), cruzar OPURA (53 DME SLS) a FL070 o por encima, continuar a SULTA (48 DME SLS) a FL050 o por encima esperar guía vectorial al ILS segun instrucciones del ATC.

FALLA DE COMUNICACIONES:

Luego de SULTA mantener RDL 157 SLS rumbo 335° en descenso a 4000', a 17 DME de LIM VOR virar por derecha a SIGAS y efectuar procedimiento de aproximación publicado.