

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ  
RWY 15

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

**STAR PISCO 4**

Cruzar PISCO VOR a FL250 o por encima, seguir en RDL 329 SCO (HDG 329°) hasta ESEDI entre FL250 y FL200, virar a la derecha en RDL 157 SLS (HDG 335°), cruzar OPURA (53 DME SLS) a FL070 o por encima, continuar a SULTA (48 DME SLS) a FL050 o por encima, esperar guía vectorial al ILS según instrucciones del ATC.

**FALLA DE COMUNICACIONES:**

Luego de SULTA mantener RDL 157 SLS rumbo 335° en descenso a 4000', a 17 DME de LIM VOR virar por derecha a SIGAS y efectuar procedimiento de aproximación publicado.