
*CUSCO -INTL Teniente FAP Alejandro Velasco Astete
RWY 28*

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

DARKI 1A

Cruzar DARKI a FL 210 o por encima, descender en RDL279 ZCO (HDG 099°), cruzar 30 DME ZCO a FL210 o por encima, virar por izquierda en HDG 077° a RENOK a FL200 o por encima.

DARKI 1B

Cruzar DARKI a FL 210 o por encima, descender en el RDL 279 ZCO (HDG 099°), cruzar 30 DME ZCO a FL210 o por encima, cruzar 20 DME a FL200 o por encima, proseguir a ZCO VOR a 17000' o según instrucciones del ATC.