

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

NOTAS:

-AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 128.5

ILPIP 4G

Ascender en RDL 155 LIM (HDG155°) hasta SISEN (10 DME) entre 4000 ft. y 6000 ft., virar a la izquierda en rumbo 050° y cruzar RDL 110 LIM entre 6000 ft. y 9000 ft., para interceptar RDL 097 LIM (HDG 097°). Ascender en RDL 097 LIM para cruzar

- 20 DME a o por encima de FL110 ;
- 30 DME a o por encima de FL140 ;
- 45 DME a o por encima de FL180;
- KONTA a o por encima de FL195;
- ILPIP a o por encima de FL200; y continuar para rutas T218/UT218 según instrucciones del ATC.

CAMBIOS: Indicador de AD / punto SISEN