

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

ILPIP 2 H:

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 3 DME LIM, virar a la izquierda en ascenso a LIM DVOR, cruzar a o por encima 7000 ft, para continuar ascenso vía RDL 097 LIM (HDG 097°) para cruzar:

- 10 DME a ó por encima de 10000 ft. ;
- 20 DME a ó por encima de FL130 ;
- 30 DME a ó por encima de FL160 ;
- 40 DME a ó por encima de FL180;
- KONTA a ó por encima de FL195;
- ILPIP a ó por encima de FL200; y continuar ascenso en T218/UT218.

CEDRO 2 G:

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 3 DME LIM, virar a la izquierda en ascenso a LIM DVOR, cruzar a o por encima de 6000 ft , continuar ascenso vía RDL 131 LIM (HDG 131°) para cruzar:

- 35 DME a ó por encima de 10000 ft ;
- 55 DME a ó por encima de FL180 ;
- 88 DME a o por encima de FL210

Interceptar RDL 108 ASI VOR (HDG 108°) para CEDRO y continuar ascenso en ruta V11/UV11 o UA304/UA320 según corresponda.

CAMBIO: indicador de AD