

LIMA – INTL JORGE CHAVEZ
RWY33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

ILPIP 2H

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 3 DME LIM, virar a la izquierda en ascenso a LIM DVOR, cruzar a o por encima 7000 ft, para continuar ascenso vía RDL 097 LIM (HDG 097°) para cruzar:

- 10 DME a ó por encima de 10000 ft;
- 20 DME a ó por encima de FL130;
- 30 DME a ó por encima de FL160;
- 40 DME a ó por encima de FL180;
- KONTA a ó por encima de FL195;
- ILPIP a ó por encima de FL200; y continuar ascenso en T218/UT218.

CEDRO 2G

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 3 DME LIM, virar a la izquierda en ascenso a LIM DVOR, cruzar a o por encima 6000 ft, continuar ascenso vía RDL 131 LIM (HDG 131°) para cruzar:

- 35 DME a ó por encima de 10000 ft;
 - 55 DME a ó por encima de FL180;
 - 88 DME a ó por encima de FL210;
- Interceptar RDL 108 ASI VOR (HDG 108°) para CEDRO y continuar ascenso en ruta V11/UV11 ó UA304 según corresponda.