

Rutas normalizadas de salida SID

Se suspenden los siguientes procedimientos:

SID CEMIL 3F-ILMOX 3F-LITOT 2F-ERODI 2-TILPA 1F (Pág. AD 2 SPZO 11C de la AIP-PERÚ).

Solo estarán disponibles los procedimientos:

SID RNAV GAXUN 1B (pág. AD 2 SPZO 11C1)

SID CEMIL 3G-ILMOX 3G-LITOT 2G y AND 1 (Pág. AD 2 SPZO 11C2 de la AIP-PERÚ).

SID TAUJA THREE LITOT (Pág. AD 2 SPZO 11C3 de la AIP-PERÚ).

SID TAUJA THREE ILMOX (Pág. AD 2 SPZO 11C4 de la AIP-PERÚ).

SID TAUJA THREE GAXUN (Pág. AD 2 SPZO 11C5 de la AIP-PERÚ).

SID TAUJA THREE TILPA (Pág. AD 2 SPZO 11C6 de la AIP-PERÚ).

SID TAUJA THREE CEMIL (Pág. AD 2 SPZO 11C7 de la AIP-PERÚ).

Rutas normalizadas de llegada STAR

Se suspenden los siguientes procedimientos:

STAR CEMIL 3A, ILMOX 3A, LITOT 2A y TILPA 1A (Pág. AD 2 SPZO 11D de la AIP-PERÚ).

Solo estarán disponibles los procedimientos

- STAR DARKI 1A y DARKI 1B (Pág. AD2 SPZO 11E de la AIP PERÚ).
- STAR RNAV DARKI 1C (Pág. AD2 SPZO 11F de la AIP PERÚ).
- STAR CEMIL3B, ILMOX 3B y LITOT2B (Pág. AD2 SPZO 11G de la AIP-PERÚ).

Procedimientos de aproximación por instrumentos

Se suspenderán temporalmente la carta de aproximación por instrumentos Cusco Descenso DELTA en circuito RWY 28 (pág. AD2 SPZO 13A de la AIP PERÚ)

En el Descenso CHARLIE se modifica temporalmente el procedimiento de aproximación frustrada, el que se efectuará ascendiendo en RDL112 ZCO VOR hasta cruzar 16000 FT, virar a la derecha e interceptar RDL 132 de ZCO VOR y continuar ascenso al circuito de espera de ZCO VOR a nivel autorizado por el ATC.