

LISTA DE AERÓDROMOS NACIONALES

| SPMF-MAZAMARI/Mayor PNP Nancy Flores Páucar | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|---|
| Coordenadas ARP | ELEV FT | NR | Superficie |
| Distancia desde la ciudad | T° | RWY | Pendiente |
| 11°19'31.86"S-074°32'08.98"W | 2180 | 15 | 2.145% |
| 0.5KM de localidad Mazamari | 32.6° | 33 | |
| Resistencia | Iluminación | Explootador del AD/Obsv. | |
| PCN34/F/C/Y/T → PAPI 3° RWY 15 29.86 ft / 9.10 m | | Servicios Terrestre | PNP-MINISTERIO DEL INTERIOR |
| | | SEI CAT5 | Administrador: CORPAC S.A. |
| | | WDIRWY15 | LDG RWY15 Aprox. Visual (VFR) |
| Comunicaciones ATS | Distintivo de llamada | Frecuencia | TKOF RWY33 Segun procedimientos |
| AFIS | MAZAMARI INFO DE AD | 118.3MHZ | THR15 11°19'06.44"S-074°32'22.37"W |
| Radioayudas | Frecuencia | Horas de Operación | THR33 11°19'57.28"S-074°31'55.59"W |
| | | Horas de Operación | APN: 95 M x 70 M Advacente a THR 33 |
| | | | Superficie: a nivel de asfalto en caliente. |
| | | | COMMET H24 1300-2300 *CLSD SUN |
| Solo servicio de información de vuelo para operaciones diurnas y en condiciones visuales. | | | |
| Postes de cemento energizados de 8 m de alto a 75 m del umbral Pista 15. Pilotos tomar precaución al aterrizar y despegar. | | | |
| Debido a capacidad de la plataforma, operaciones militares: helicópteros se estacionan en ambos lados de la franja, en los primeros 150 m de la Pista 33 y a una distancia del eje de pista de 30 m. Pilotos precaución y contactar con dependencia AFIS. Debido a ubicación de la dependencia AFIS, no se dispone de visualización del área de aterrizaje los primeros 500 m del umbral Pista 15 y plataforma. Pilotos tomar precaución al aterrizar y despegar. Antena de 25 m de altura a 60m del umbral de la Pista 33 lado derecho y a 90m del eje de Pista 33. Pilotos tomar precaución al aterrizar y despegar. | | | |