

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

NOTA:

- MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 240FT/NM (PDG 4.0%) HASTA 500 FT
- AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN
FREQ 135.0 ó 128.8

RWY 33 ILMAR 3H

Ascienda en rumbo de pista hasta 4 DME JCL DVOR, cruce 4 DME JCL DVOR a o por encima de 500 FT, vire a la izquierda HDG 230°, mantenga 3000 FT hasta interceptar RDL 162 SLS VOR (HDG 162°), cruce RDL 207 JCL DVOR a o por debajo de 6000 FT, continúe a ILMAR en ascenso a FL270 ó según instrucciones del ATC.

RWY 33 SCO 1H (PISCO 1H)

Ascienda en rumbo de pista hasta 4 DME JCL DVOR, cruce 4 DME JCL DVOR a o por encima de 500 FT, vire a la izquierda HDG 230°, mantenga 3000 FT hasta interceptar RDL 162 SLS VOR (HDG 162°), cruce RDL 207 JCL DVOR a o por debajo de 6000 FT, continúe hasta interceptar y seguir RDL 310 SCO (HDG 130°) cruzar 35 DME SCO a o por encima de FL160, continuar a SCO VOR en ascenso a FL 270 o según instrucciones del ATC.