

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

ASCENSO INICIAL

RWY33 LIMA 3G

Ascenso en RWY HDG hasta cruzar 500 FT, virar por izquierda para interceptar y seguir R283 JCL, continuar en R283 JCL hasta 20 DME JCL, virar por izquierda para volar en Arco 22 DME JCL hasta interceptar y seguir R252 JCL (HDG 072°) hacia JCL/DME, cruzar 15 DME JCL a FL130 como mínimo, hacia JCL/DME a FL160 como mínimo y continuar en transición autorizada.

- REQUIERE PENDIENTE MINIMA DE 4.45% (272FT/NM) A PARTIR DE 12 DME JCL

TRANSICION PAKOL

Interceptar R124 JCL (HDG 124°) cruzar 40 DME JCL a o por encima de FL190, cruzar PAKOL a o por encima de FL210, continuar ascenso en ruta T319/UM668.

TRANSICION REKEM

Interceptar R130 JCL (HDG 130°), cruzar 35 DME JCL a o por encima de FL180, cruzar 55 DME a o por encima de FL210, cruzar 88 DME JCL a o por encima de FL210, continuar en HDG 109° y cruzar REKEM a FL210 como mínimo, continuar en ascenso en ruta según instrucciones del ATC.

TRANSICION MEXUR

Interceptar R130 JCL (HDG 130°), cruzar 35 DME JCL a o por encima de FL180, cruzar 55 DME a o por encima de FL210, cruzar 88 DME JCL a o por encima de FL210, continuar en HDG 130, cruzar MEXUR a o por encima de FL250, continuar en ascenso en ruta UM415 o según instrucciones del ATC.

TRANSICION AKSOL

Interceptar R130 JCL (HDG 130°), cruzar 35 DME JCL a o por encima de FL180, cruzar 55 DME a o por encima de FL210, cruzar 88 DME JCL a o por encima de FL210, continuar en HDG 158, cruzar AKSOL a o por encima de FL250, continuar en ascenso a rutas UM548/UM793/UT222 según corresponda.