

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

NOTAS:

- MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 260ft/NM (PDG 4.2%) HASTA 700FT.
- AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL280, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN
FREQ 119.5 ó 128.1

SID BTE 1 F (CHIMBOTE 1F)

PISTA 15

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 700 ft, virar a la derecha en rumbo 200°, cruzar arco 10 DME LIM a FL060 ó por debajo, virar a la derecha para interceptar RDL 314 ASI (HDG 314°), cruzar RDL 230 LIM a FL060 o por debajo, continuar ascenso según instrucciones del ATC hacia PELIK (RDL 176 SLS/RDL314 ASI) y TIMOR (RDL235 SLS/RDL314 ASI), en TIMOR virar a la derecha para interceptar y seguir RDL 166 BTE VOR (HDG 346°) hacia BTE VOR, proseguir ascenso a FL280 (para rutas UG436/UV1) ó según instrucciones del ATC.