

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

STAR SALINAS 4 (SLS4)

Cruzar SALINAS VOR a FL080, seguir en RDL 150 SLS (HDG 150°) hasta SIGAS según instrucciones del ATC.

STAR ARENA 3

Cruzar ARENA a FL200 o por encima, seguir en RDL349 SLS (HDG 169°), cruzar ARCO 48 DME SLS a FL120 o por encima, cruzar ARCO 66 DME LIM a FL 090 o por encima, interceptar y seguir RDL 335 LIM (HDG 155°) y continuar hasta SIGAS según instrucciones del ATC.